

上海颐远实业有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海颐远实业有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区崧辉路 518 号 1 幢 2 层	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘、苯乙烯、激光辐射
	检测结果	化学因素2个，物理因素2个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位4个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为4，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张晶晶 张皓 采样：汤敏 胡基业 检测： 史志倩 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：林小姐 陪同人员：林小姐
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.9.12 采样时间：2025.9.19 检测时间：2025.9.19-23

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

