

上海贝纳特机器有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海贝纳特机器有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区嘉安公路 1999 号 4 幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	铝合金粉尘、砂轮磨尘、二氧化锡、铜烟、高温、噪声
	检测结果	化学因素4个，物理因素24个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位28个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为28，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 胡轶文 采样：陶焯 汪焱 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：李景辉 陪同人员：李景辉
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.8.27 采样时间：2025.9.4 检测时间：2025.9.4-8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

