

上海绿盾橡塑五金制品厂  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海绿盾橡塑五金制品厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路 4688 号	
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、砂轮磨尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、一氧化碳、锰及其无机化合物（按MnO <sub>2</sub> 计）、臭氧、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、电焊弧光、噪声、激光辐射、工频电场
	检测结果	化学因素8个，物理因素17个，生物因素0个，合格的检测点位25个，不合格的检测点位0个。合格的职业病危害因素为25，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 胡轶文 采样：陶烨 汪燚 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：徐经理 陪同人员：徐经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.8.12 采样时间：2025.9.3 检测时间：2025.9.3-9

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

## 现场影像资料

