

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海沪奥汽车销售有限公司					
项目名称	上海沪奥汽车销售有限公司职业病危害现状评价					
评价类型	职业病危害现状评价					
项目地理位置： 上海市闵行区北翟路 1800 号						
项目概况及评价范围： 上海沪奥汽车销售有限公司成立于 2001 年 04 月 23 日,注册地位于上海市闵行区北翟路 1800 号,法定代表人为秦绮。经营范围包括一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；五金产品零售；日用百货销售；电子产品销售；照相机及器材销售；针纺织品销售；金属材料销售；小微型客车租赁经营服务；洗车服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；机动车修理和维护；二手车经纪；电动汽车充电基础设施运营；机械设备销售；汽车装饰用品销售；机动车鉴定评估；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。						
上海沪奥汽车销售服务有限公司主要进行汽车的维修与修理,年维修与修理车辆 1.2 辆/年。上海沪奥汽车销售服务有限公司建成投产于 2010 年 2 月,其在项目的初步设计、建设施工和试运行阶段未落实职业病防护设施“三同时”工作。本次为该用人单位第一次进行职业病危害现状评价。						
上海沪奥汽车销售服务有限公司设立办公室为职业卫生管理部门,配备设 1 名专职职业卫生管理人员,负责用人单位职业卫生管理工作,并制定了相应的职业卫生管理制度。						
上海沪奥汽车销售服务有限公司 2022 年~2024 年期间: 2022 年因新冠疫情原因未进行劳动者职业健康检查, 2023~2024 年进行劳动者职业健康检查, 工程防护设施定期维护保养、运行正常和定期进行职业卫生培训, 未发生职业病危害事故。						
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣			
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	姜蔚			
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、张婧			
现场调查	调查时间: 2025. 6. 6 调查人员: 姜蔚、胡轶文 企业陪同人员: 丁雯					
现场检测	现场检测时间: 2025. 6. 30~7. 2 检测人员: 陶烨、汪燚 企业陪同人员: 丁雯					
职业病危害因素	噪声、照度、工频电场、罩口风速、控制风速、高温、换气次数、电焊弧光、其他粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙酸乙酯、乙酸丁酯、2-丁氧基乙醇、乙苯、正丙醇					

检测结果	化学因素：全部达标。 物理因素：全部达标。
评价结论及建议	<p>本次评价检测结果显示：用人单位作业场所中化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)及第1号修改单(国卫通〔2022〕14号)职业卫生标准的限值要求；物理因素强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007)职业卫生标准的限值要求。</p> <p>用人单位职业病防护措施、个体防护用品、总体布局、设备布局、建筑卫生学等内容基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)等的要求。</p> <p>用人单位应急救援设施、职业卫生管理等基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委员会令 第5号(2020年))等的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：(1)切割、焊接岗位未设置通风除尘装置、调漆岗位控制风速检测结果不符合(2)焊接岗位未设置氧含量气体报警器、危废仓库未设置事故排风；(2)职业卫生制度落实情况部分符合相关要求(①未见用人单位应急救援演练记录②未提供网上申报回执③未进行电焊项目体检④未见企业负责人和职业卫生管理人职业卫生培训合格证书⑤未落实建设项目职业病防护设施“三同时”工作)。</p> <p>用人单位在今后的生产活动中，应认真落实本评价报告中提出的相关建议和补充措施，加强对职业卫生工作的管理和监督，做好职业病危害因素定期检测和员工职业健康检查工作，进一步完善企业职业病防护设施及其维护工作，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规、标准的要求，以切实保护作业人员的职业健康。</p>
专家组评审意见	专家组同意该项目(用人单位)职业病危害风险分类为严重，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。
报告完成时间	2025年9月23日





打磨工位

