

上海天贸塑胶制品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海天贸塑胶制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区新丹路 189 号	
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、聚丙烯粉尘、砂轮磨尘、工频电场
	检测结果	化学因素4个，物理因素14个，生物因素 0 个，合格的检测点位18个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为18，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	徐少青
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 冯秀龙 采样：施杰 王培德 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：伍帮富 陪同人员：伍帮富
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.11.12 采样时间：2025.11.25 检测时间：2025.11.25-26

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

