

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海展志钢材加工配送有限公司	联系人	王治
项目名称	上海展志钢材加工配送有限公司职业病危害现状评价		
评价类型	职业病危害现状评价		
项目地理位置： 宝山区月浦镇春和路 1058 号			
项目概况及评价范围： 本次评价范围为上海展志钢材加工配送有限公司位于宝山区月浦镇春和路 1058 号，主要对评价范围内生产活动过程中存在的职业病危害情况及防治情况进行评价 用人单位名称：上海展志钢材加工配送有限公司 统一社会信用代码：91310113682241556C 单位注册地址：宝山区月浦镇春和路 1058 号 技术服务地址：宝山区月浦镇春和路 1058 号 经济类型：私营企业 所属行业类别及代码：C3399 其他未列明金属制品制造 企业规模：小型 投产时间：2012 年			
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	姜蔚
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、张婧
现场调查	调查时间：2025. 10. 23 调查人员：姜蔚 企业陪同人员：王治		
现场检测	现场检测时间：2025. 11. 5 检测人员：倪迪骏、姜蔚 企业陪同人员：王治		
职业病危害因素	噪声、照度		
检测结果	物理因素：照度不达标，噪声达标。		
评价结论及建议	用人单位生产过程中可能产生的职业病危害因素主要有：噪声等。 本次评价检测结果显示：用人单位作业场所中物理因素强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）职业卫生标准的限值要求。 用人单位职业卫生防护设施、总体布局、设备布局等内容符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等的要求。		

	<p>用人单位采光照明、职业卫生管理等部分符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委员会令 第5号(2020年))等的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为:(1)照度检测结果不符合标准限值(2)职业卫生制度落实情况部分符合相关要求((1)该用人单位未提供主要负责人、职业卫生管理人员的相关培训记录及资料(2)未落实过建设项目职业卫生“三同时”(3)该用人单位2022年因新冠疫情未进行在岗体检;未提供2022-2024年离岗体检报告;未提供2023年复查报告)。</p> <p>用人单位在今后的生产活动中,应认真落实本评价报告中提出的相关建议和补充措施,加强对职业卫生工作的管理和监督,做好职业病危害因素定期检测和员工职业健康检查工作,进一步完善企业职业病防护设施及其维护工作,使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规、标准的要求,以切实保护作业人员的职业健康。</p>
<p>专家组评审意见</p>	<p>专家组同意该项目(用人单位)职业病危害风险分类为严重,原则同意《评价报告》的相关内容,并按专家意见修改后,形成正式稿。</p>
<p>报告完成时间</p>	<p>2025年12月24日</p>



