

上海和宗焊接设备制造有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海和宗焊接设备制造有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	浦东新区周浦镇沈梅路 99 弄 3 号 A 区 2 楼	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	二氧化锡、铜烟、异丙醇、三氯乙烯、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪声
	检测结果	化学因素17个，物理因素2个，生物因素 0 个，合格的检测点位19个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为19，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 胡轶文 采样：胡轶文 毛佩龙 检测：史志倩 王继文 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：秦维吉 陪同人员：秦维吉
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.10.30 采样时间：2025.11.28 检测时间：2025.11.28-12.5

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

