

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第十加油站危险化学品经营（加油站）安全现状评价		
	项目地址	上海市奉贤区奉城镇头桥新奉公路 4093 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>项目基本情况： 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第十加油站持有原《危险化学品经营许可证》：沪(奉)应急管危经许[2023]200531(J)，有效期至 2026 年 02 月 16 日，经营地址：上海市奉贤区奉城镇头桥新奉公路 4093 号。许可范围：经营(加油站)经营品名汽油、柴油。</p> <p>根据《生产过程危险有害因素及代码》(GB/T13861-2022)辨识和分析第十加油站存在的危险有害因素，依据《企业职工伤亡事故分类》(GB/T6441-1986)，“第十加油站”在经营过程中主要有火灾、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息、其他伤害、高处坠落、机械伤害等。</p>		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	蒋爱玲	1500000000200379	安全
	项目组成员	孟文涛	1700000000100129	化工工艺
		阎水红	1800000000200406	化工机械
		陈旦	31240402484	电气
		刘洋	1600000000300776	自动化
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	冯秀龙
报告编制人	项目组组长及项目组成员	报告审核人	陈荣	
评价现场	现场勘验人员	蒋爱玲、孟文涛		
	现场勘验时间	2025 年 10 月 22 日	现场勘验图像影像	(查看照片)

				
评价结论	<p>总体评价结论为第十加油站的安全生产条件满足《危险化学品经营许可证管理办法（2015年修订）》的要求，可以持本安全评价报告作为延期申请《危险化学品经营许可证》材料之一。从安全生产经营角度来说，第十加油站针对本报告提出的问题已完成整改，加油站需进一步落实本报告提出的安全对策措施和建议、并保证各项安全设施有效的情况下，本评价组认为第十加油站危险化学品经营的风险可控。</p>			
审批结果	审批部门	上海市奉贤区应急管理局	审批通过时间	2026年2月5日

