

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海南汇朝阳加油站 改建项目安全预评价报告		
	项目地址	浦东新区祝桥镇盐朝公路石河塘桥堍		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全预评价
	项目简介	<p>项目基本概况： 中国石化销售股份有限公司上海南汇朝阳加油站（以下简称“朝阳加油站”）站内现有 50m³、30m³汽油罐各 1 个，50m³、30m³柴油罐各 1 个。两个 30m³油罐正常使用，另有两个 50m³油罐自 2022 年现状评价至今封罐停用，油罐采用注水封存，对应的卸油口和加油管道均已采用盲板封堵。现拟将原 50m³汽、柴油储罐调整位置。改造前由东向西依次为：汽柴柴汽；改造后由东向西依次为：汽柴汽柴。储罐的油品、数量、容积均没变，只是位置调整。</p> <p>改建原因：因朝阳加油站建站年代较久，且周边环境发生变化，导致建站时参考的设计规范标准与现行要求有变化，朝阳加油站油罐区域与西侧河边的戊类厂房存在间距不足的情况，为保障朝阳加油站符合现行设计规范的要求，确保依法合规经营，拟将原位置 50m³汽柴油罐对调，以满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 中埋地油罐与站外建（构）筑物的安全间距要求，并满足供应周边社会车辆的日常需要，加油站安全等级不变，仍为二级站。</p>		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	蒋爱玲	1500000000200379	安全
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工机械
		陈旦	31240402484	电气
		孟文涛	1700000000100129	化工工艺
		刘洋	1600000000300776	自动化
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	冯秀龙
报告编制人	项目组组长及项目组成员	报告审核人	陈荣	
评价现场	现场勘验人员	蒋爱玲、阎水红		
	现场勘验时间	2025 年 8 月 4 日	现场勘验图像影像	（查看照片）

场



经安全预评价，本项目的站内平面布置、周边安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，配套和辅助工程能够满足安全生产的需要，拟采取安全设施和措施符合国家有关法律法规、规章、标准、规范的要求，事故风险能够达到可承受程度，建成后能够实现安全运行。

审批结果	审批部门	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会	审批通过时间	2026年1月21日
------	------	-------------------------	--------	------------

