

## 安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	嘉兴南博精密制造股份有限公司年产 135000 块不锈钢丝网版项目安全设施竣工验收评价报告		
	项目地址	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇双百路 7 号		
	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	评价类型	安全验收评价
	项目简介	<p>嘉兴南博精密制造股份有限公司成立于 2014 年 10 月 24 日，位于浙江省嘉兴市海宁市袁花镇双百路 7 号，项目新增土地 13478 平方米，新建建筑面积 20366.91 平方米，本次评价范围：</p> <p>(1) 嘉兴南博精密制造股份有限公司年产 135000 块不锈钢丝网版项目涉及的厂区总平面布置、建构物、危险化学品使用和存放安全条件、生产设备、安全设施及环保设施、生产工艺安全、安全管理体系及人员资质；</p> <p>(2) 涉及的主要建（构）筑物包括：1#车间、2#车间、综合楼、传达室；</p> <p>(3) 涉及的危险化学品：硬化剂、剥膜粉、加速剂、树脂、稀释剂、乙醇[无水]、液化石油气；</p> <p>(4) 相配套的水、电等公用工程系统；</p> <p>(5) 项目界区内各功能区间及其与周边环境的相互影响。</p>		
评价机构及项目组情况 /	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	张 宇	1500000000200591	高分子材料与工程
	项目组成员	孟文涛	1700000000100129	化工工艺
		陈珺君	1500000000302046	化工机械
		陈 荣	1500000000201022	安全
		刘 洋	1600000000300776	自动化
		陈 旦	31240402484	电气
		许铁华	33200239758	机械制造工艺与设备
技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲	
报告编制人	张宇、许铁华	报告审核人	阎水红	

	现场勘 验人员	张宇、许铁华		
	现场勘 验时间	2025.08.08	现场勘验图像影像	(查看照 片)
评 价 现 场				
评 价 结 论	<p>根据安全评价结果，验收评价组认为，嘉兴南博精密制造股份有限公司在运行中，必须严格遵守国家有关法律、法规和标准，在落实本安全设施竣工验收报告提出的整改意见并经本单位确认后，其年产135000块不锈钢丝印网版项目安全生产条件符合国家的有关标准的要求，具备安全设施竣工验收的条件。</p> <p>该项目在运行过程中应根据生产的实际情况不断补充、逐步完善并落实各项安全管理制度和安全操作规程，认真学习贯彻落实国家有关法律、法规和标准、规范，提高安全生产水平，杜绝生产安全事故的发生。</p>			
审 批 结 果	审批 部门	海宁市应 急 管理局	审批通过时间	/