

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司建通加油站		
	项目地址	嘉定区北环城路 802 号（环城路 1685 号）		
	项目所属行业	危险化学品	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司上海石油分公司建通加油站经营地址位于上海市嘉定区北环城路 802 号（环城路 1685 号），企业类型属“股份有限公司分公司（中外合资、未上市）”。该加油站的经营场地属“租赁”，“建通加油站”建站于 1997 年，于 2019 年进行了双层罐改造，双层罐改造时设计单位为哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司。</p> <p>2017 年取得上海市消防局嘉定防火监督处核发的《建筑工程消防验收意见书》嘉公消（验）字第【1997】第 41 号。站内现有 1 个 30m³埋地汽油罐，2 个 50m³埋地汽油罐；1 个 30m³埋地柴油罐，1 个 50m³埋地柴油罐，属于一级加油站。本站设有卸油和加油油气回收设施，非自助加油站。</p> <p>加油站在环城路分别设置出入口。东侧为河道，西侧为环城路，南侧为绿化空地，北侧为公路管理署，建通加油站为一级加油站，未建设在城市中心区，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）第 4.0.2 条要求。</p> <p>本项目不涉及重点监管的危险化工工艺，运行过程中存在的主要危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、车辆伤害等。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	冯秀龙（组长）	1200000000200110	电气
	项目组成员	陈荣	1500000000201022	安全
		李彬	1500000000302046	化工工艺
		陈珺君	1800000000200406	化工机械
		刘洋	1600000000300776	自动化
		顾佩聪	1800000000300428	电气
技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲	
报告编制人	冯秀龙、陈荣、李彬、陈珺君、刘洋、顾佩聪	报告审核人	杨石磊	

	现场勘验人员	蒋彩荣、顾滨		
	现场勘验时间	2025. 12. 17	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价现场				
评价结论	<p>“建通加油站”在安全组织、人员构成、安全管理措施、安全技术设施上符合国务院 645 号令《危险化学品安全管理条例》(2013 年修正)、国家安监总局 55 号令《危险化学品经营许可证管理办法》(2015 年修订)等法规要求,在站址及平面布置、设备、设施、消防和排水系统、建(构)筑物、加油和卸油作业等方面,符合《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021 的标准规范,具备加油站经营条件。</p>			
审批结果	审批部门	嘉定区应急管理局	审批通过时间	2026. 3. 12