

上海神弘汽车零部件厂
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海神弘汽车零部件厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	崇明区新河镇永丰村2队4幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、砂轮磨尘
	检测结果	化学因素1个，物理因素7个，生物因素 0 个，合格的检测点位8个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为8，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张皓 张晶晶 采样：刘彬 汪燚 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：樊运筹 陪同人员：樊运筹
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2026.3.5 采样时间：2026.3.13 检测时间：2026.3.13-3.16

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

