

## 安全评价报告信息公开表

|            |                |  |                  |                  |
|------------|----------------|--|------------------|------------------|
| 项目概况       | 项目名称           | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司星华公路加油站   |                  |                  |
|            | 项目地址           | 嘉定区星华公路 369 号  |                  |                  |
|            | 项目所属行业         | 危险化学品  | 评价类型             | 安全现状评价           |
|            | 项目简介           | <p>中国石化销售股份有限公司上海石油分公司星华公路加油站(以下简称:“星华公路加油站”),经营地址位于上海嘉定区星华公路 369 号,企业类型为股份有限公司分公司(中外合资、未上市)。“星华公路加油站”成立于 2020 年 1 月 6 日,原为上海恒联加油站有限公司,2019 年迁建至星华公路 369 号。经营场地为自有。加油站现有员工 10 人,其中主要负责人 1 人,站长 1 人,专职安全管理人员 1 人,危险化学品从业人员为 7 人。</p> <p>“星华公路加油站”共设有 5 只 SF 埋地卧式储罐,4 只为埋地卧式汽油罐(30m<sup>3</sup>×4),1 只为埋地卧式柴油罐(30m<sup>3</sup>×1),油罐总容积为 135m<sup>3</sup>(柴油罐容积折半计)。加油站设有 4 台自吸泵加油机,加油站等级为二级。</p> <p>“星华公路加油站”位于嘉定区星华公路 369 号,地处上海市外环线以外。站区南侧、西侧设有 2.2m 高的不燃烧实体围墙,北侧设有 2.2m 高的不燃烧实体围墙及部分非实体围墙(围栏)。站外情况:东:架空通信线、星华公路。南:空地。西:空地。西南:嘉闵高架路。北:室外变压器、架空通信线、金沙江西路。</p> <p>“星华公路加油站”汽油、柴油经营过程中存在的危险有害因素及可能导致发生的事故类型有火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电、物体打击、高处坠落和坍塌等。</p> |                  |                  |
| 评价机构及项目组情况 | 评价机构           | 上海赛源环境检测技术有限公司   |                  |                  |
|            | 机构资质证书号        | APJ-(沪)-004  | 资质有效期至           | 2029 年 12 月 15 日 |
|            | 项目组组长          | 冯秀龙  | 1800000000200449 | 安全               |
|            | 项目组成员          | 陈荣   | 1500000000201022 | 安全               |
|            |                | 李彬   | 1700000000300666 | 化工工艺             |
|            |                | 陈珺君  | 1500000000302046 | 化工机械             |
|            |                | 刘洋   | 1600000000300776 | 自动化              |
|            |                | 顾佩聪  | 1800000000300428 | 电气               |
| 技术负责人      | 唐江荣            | 过程控制负责人  | 蒋爱玲              |                  |
| 报告编制人      | 冯秀龙、陈荣、李彬、陈珺君、 | 报告审核人  | 杨石磊              |                  |

|          |  |              |          |             |
|----------|--|--------------|----------|-------------|
|          |  | 刘洋、顾佩聪       |          |             |
| 评价<br>现场 | 现场勘验人员   | 冯秀龙、戴世杰      |          |             |
|          | 现场勘验时间   | 2025. 12. 18 | 现场勘验图像影像 | (查看照片)      |
|          |   |              |          |             |
| 评价<br>结论 | <p>“星华公路加油站”在安全组织、人员构成、安全管理措施、安全技术设施上符合国务院 645 号令《危险化学品安全管理条例》(2013 年修正)、国家安监总局 55 号令《危险化学品经营许可证管理办法》(2015 年修订)等法规要求,在站址及平面布置、设备、设施、消防和排水系统、建(构)筑物、加油和卸油作业等方面,符合《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021 的标准规范,具备加油站经营条件。</p> |              |          |             |
| 审批<br>结果 | 审批部门   | 嘉定区应急管理局     | 审批通过时间   | 2026. 3. 16 |