

上海朗弘金属制品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海朗弘金属制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区白鹤镇鹤国路 115 号 2 幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊弧光、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、锰及其无机化合物、一氧化碳
	检测结果	化学因素5个，物理因素4个，生物因素 0 个，合格的检测点位9个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为9，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 李彬 采样：宋宇 徐明 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：朱煜聪 陪同人员：朱煜聪
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2026.3.6 采样时间：2026.3.18 检测时间：2026.3.18-3.24

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

